

518 ページの図 24・1 は下記のように訂正させていただきます。




図 24・1 タップ切換変圧器 (HT コイルの下部(アース側)に配置する)

以上